Service Bulletin

Nr. / no. **045-2020**

Erstellt am / made on: **06-02-2020**

Geräte/devices

KD1x1	KD2x2	KD3x3	KD3x3-F	KD4x4	KD4x4-F	KDB/KDD
HD Etronic I	HD Etronic II	HDE	HDE-F	HDB/HDD	KW	
KS	KSM	HSC	MP			

SmartWash	SW Plus	✔ JetWash	✔ JW Plus	✔ CW Plus
CompactLine	ModulLine	Vacs		

Qualitäts-Optimierung durch neue HD-Pumpen im CarWash-Bereich

Ab sofort wird der Einbau und Vertrieb für die bisherige HD-Pumpe C3W2015 SSL Ø20 (Art.-Nr. 361315), mit gelben Gewebe-Dichtungen eingestellt.
Nachfolger ist die HD-Pumpe E3B2015 SSL Ø20 (Art.-Nr. 361424), mit Teflon-Dichtungen.
Die Rep.-Sätze 361332, 361333, 361334 und 361340 bleiben identisch.
Der Rep.-Satz 361337 wird durch 361456 neu ersetzt.
Der Rep.-Satz 361455 ohne Leckagering ist in der neuen Pumpe E3B nicht einsetzbar.

Quality optimization through new HP pumps in the CarWash area.

From now on the installation and sales for the previous HD pump C3W2015 SSL Ø20 (item no. 361315) with yellow tissue seal will be stopped
The successor is the HD pump E3B2015 SSL Ø20 (item no. 361424), with Teflon seals.

Repair kits 361332, 361333, 361334 and 361340 will be the same.
Repair kit 361337 will be replaced by 361456.
Repair kit 361455 without leackage ring can not be placed in the new pump E3B.



ALT



NEU

Anlage / attachement

geprüft am / checked on: **14-02-2020**

genehmigt von / approved by: **Helmut Glas**

EHRLE GmbH
Industriestraße 3
89165 Dietenheim/Deutschland
Tel.: +49 7303/1600-0
Fax: +49 7303/1600-600
Internet: www.ehrle.com
E-Mail: info@ehrle.com

made by EHRLE
made in Germany